

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 00- 272 WARSZAWA RYNEK STAREGO MIASTA 29/31
INWESTOR : INSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ADRES INWESTORA : 00- 272 WARSZAWA RYNEK STAREGO MIASTA 29/31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TERESA GMUREK upr. bud. 38/83 S-ce
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ szt 90					
1.1	Parter					
d.1.1	1 analiza indywidualna	Odsunięcie mebli od okien	pom	8		
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	25		
d.1.1	3 analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł okiennych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	16.397		
d.1.1	4 KNR-W 2-02 0923-01	Oslony i zabezpieczenie okien folią polietylenowa i płytą OSB na czas renowacji okien	m ²	20		
d.1.1	5 TZKNBK XII 0402-63	Naprawa ubytków w ramach okiennych i ościeżnicach	msc.	10		
d.1.1	6 TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego	mb	198		
d.1.1	7 TZKNBK XIV 0402-57	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2	m ²	32.794		
d.1.1	8 TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie	m ²	81.985		
d.1.1	9 TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	81.985		
d.1.1	10 TZKNBK XV 0434-01	Zagrunтовanie drewna	m ²	81.985		
d.1.1	11 TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	81.985		
d.1.1	12 TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	81.985		
d.1.1	13 TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz na kolor istniejący	m ²	81.985		
d.1.1	14 TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach okiennych	msc.	9		
d.1.1	15 TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych z założeniem na poprzed.miejs-cu	szt.	9		
d.1.1	16 TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2	szt.	9		

PODSUMOWANIE

		Parter	
		RAZEM	Uprozczone
	RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]			
	RAZEM		
Zysk [Z]			
	RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2	I piętro					
17 d.1.2	analiza indywi- dualna	Odsunięcie mebli od okien	pom	13		
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	45		
19 d.1.2	analiza indywi- dualna	Demontaż skrzydeł okiennych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	38.739		
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony i zabezpieczenie okien folią polietylenowa i płytą OSB na czas renowacji okien	m ²	44		
21 d.1.2	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa ubytków w ramach okiennych i ościeżnicach	msc.	22		
22 d.1.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego	mb	440		
23 d.1.2	TZKNBK XIV 0402-57	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0,5 m2	m ²	77.478		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie	m ²	193.695		
25 d.1.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	193.695		
26 d.1.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m ²	193.695		
27 d.1.2	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	193.695		
28 d.1.2	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	193.695		
29 d.1.2	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi razna kolor istniejący	m ²	193.695		
30 d.1.2	TZKNBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych w pom nr 16 - socjalne	m ²	0.325		
31 d.1.2	TZKNBK XIV 0101-05	Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit.	m ²	0.325		
32 d.1.2	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach okiennych	msc.	22		
33 d.1.2	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych z założeniem na poprzed.miejs- cu	szt.	22		
34 d.1.2	TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2	szt.	22		

PODSUMOWANIE

		I piętro	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3 II piętro						
35 d.1.3	analiza indywi- dualna	Odsunięcie mebli od okien	pom	14		
36 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50		
37 d.1.3	analiza indywi- dualna	Demontaż skrzydeł okiennych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	35.089		
38 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony i zabezpieczenie okien folią polietylenowa i płytą OSB na czas renowacji okien	m ²	40		
39 d.1.3	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa ubytków w ramach okiennych i ościeżnicach	msc.	22		
40 d.1.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego	mb	410		
41 d.1.3	TZKNBK XIV 0402-57	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2	m ²	70.178		
42 d.1.3	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie	m ²	175.445		
43 d.1.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	175.445		
44 d.1.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m ²	175.445		
45 d.1.3	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	175.445		
46 d.1.3	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	175.445		
47 d.1.3	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi razna kolor istniejący	m ²	175.445		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48 d.1.3	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach okiennych	msc.	19		
49 d.1.3	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu	szt.	19		
50 d.1.3	TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2	szt.	19		

PODSUMOWANIE

		II piętro	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4	III piętro					
51 d.1.4	analiza indywidualna	Odsunięcie mebli od okien	pom	14		
52 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50		
53 d.1.4	analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł okiennych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	31.359		
54 d.1.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony i zabezpieczenie okien folią polietylenowa i płytą OSB na czas renowacji okien	m ²	38		
55 d.1.4	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa ubytków w ramach okiennych i ościeżnicach	msc.	21		
56 d.1.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego	mb	380		
57 d.1.4	TZKNBK XIV 0402-57	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2	m ²	62.718		
58 d.1.4	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie	m ²	156.795		
59 d.1.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²	156.795		
60 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagrunтовanie drewna	m ²	156.795		
61 d.1.4	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	156.795		
62 d.1.4	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	156.795		
63 d.1.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz na kolor istniejący	m ²	156.795		
64 d.1.4	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach okiennych	msc.	21		
65 d.1.4	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu	szt.	21		
66 d.1.4	TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2	szt.	21		

III piętro

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.5	Poddasze					
67		Odsunięcie mebli od okien	pom	10		
d.1.5	analiza indywidualna					
68	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	35		
d.1.5	1216-01					
69		Demontaż skrzydeł okiennych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	20.298		
d.1.5	analiza indywidualna					
70	KNR-W 2-02	Oslony i zabezpieczenie okien folią polietylenowa i płytą OSB na czas renowacji okien	m ²	30		
d.1.5	0923-01					
71	TZKNBK XII	Naprawa ubytków w ramach okiennych i ościeżnicach	msc.	19		
d.1.5	0402-63					
72	TZKNBK XIV	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego	mb	380		
d.1.5	0401-53					
73	TZKNBK XIV	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2	m ²	40.596		
d.1.5	0402-57					
74	TZKNBK XV	Oczyszczenie pod nowe malowanie	m ²	101.49		
d.1.5	0430-01					
75	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²	101.49		
d.1.5	0433-01					
76	TZKNBK XV	Zagruntowanie drewna	m ²	101.49		
d.1.5	0434-01					
77	TZKNBK XV	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	101.49		
d.1.5	0652-01					
78	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	101.49		
d.1.5	0651-01					
79	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz na kolor istniejący	m ²	101.49		
d.1.5	0651-02					
80	TZKNBK XII	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach okiennych	msc.	19		
d.1.5	0502-35					
81	TZKNBK XII	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu	szt.	19		
d.1.5	0503-49					
82	TZKNBK XII	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 1.0 m2	szt.	19		
d.1.5	0304-44					
83	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do demontażu i ponownego montażu okien	m ²	100		
d.1.5	1604-02					
84		Wymiana rolet na oknach połaciowych	m ²	2.588		
d.1.5						

PODSUMOWANIE

Poddasze

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ szt 90

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ SZT 121						
2.1 parter						
85	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50		
d.2.1	1216-01					
86		Demontaż skrzydeł drzwiowych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	23.957		
d.2.1	analiza indywidualna					
87	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m ²	m ²	5.428		
d.2.1	1019-03					
88		Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom 1,2 i drzwi wejściowe do biblioteki	szt	3		
d.2.1	analiza indywidualna					
89	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - powierzchnie pionowe	m ²	35		
d.2.1	1134-02					
90	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	35		
d.2.1	02					
91	TZKNBK XII	Wymiana progów drzwiowych	szt.	3		
d.2.1	0102-06					
92	TZKNBK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki drzwiowej pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.5 m	msc.	11		
d.2.1	0402-62					
93	TZKNBK XV	Oczyszczenie pod nowe malowanie drzwi obu stron	m ²	46.323		
d.2.1	0430-01					
94	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	46.323		
d.2.1	0433-01					
95	TZKNBK XV	Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowej obu stron	m ²	46.323		
d.2.1	0434-01					
96	TZKNBK XV	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	46.323		
d.2.1	0652-01					
97	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drzwi - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	46.323		
d.2.1	0651-01					
98	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drzwi drugi raz na kolor istniejący	m ²	46.323		
d.2.1	0651-02					
99	TZKNBK XII	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.	14		
d.2.1	0203-23					
100	TZKNBK XII	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach	msc.	11		
d.2.1	0502-35					
101	TZKNBK XII	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu klami mosiężne	szt.	14		
d.2.1	0503-49					
102	TZKNBK XII	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu zamki	szt.	14		
d.2.1	0503-49					
103		Montaż numeracji drzwi mosiężne	szt	14		
d.2.1	analiza indywidualna					
104		Montaż tabliczek znamionowych z nazwami zakładów pracowni i działów	szt	14		
d.2.1	analiza indywidualna					
105		Montaż tabliczek mosiężnych na nazwiska pracowników	szt	14		
d.2.1	analiza indywidualna					

			parter
		RAZEM	Uprosczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2 I piętro						
106 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	165		
107 d.2.2	analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	42.809		
108 d.2.2	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²	15.776		
109 d.2.2	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom 9,10. korytarz przy dziale finansowym.wc przy dziale finansowym,pom 12.wejście do pom 13,14,15 z kl schodowej, pom 16.przy kl. schodowej przejście z bud. 29 do 31 przy pom nr 16	szt	8		
110 d.2.2	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom 16 drzwi dwuskrzydłowe	szt	1		
111 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - powierzchnie pionowe	m ²	450		
112 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	450		
113 d.2.2	TZKNBK XII 0102-06	Wymiana progów drzwiowych	szt.	9		
114 d.2.2	TZKNBK XII 0402-62	Naprawa krawędzi elem.stolarki drzwiowej pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.5 m	msc.	16		
115 d.2.2	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.	25		
116 d.2.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie drzwi obustronne	m ²	67.583		
117 d.2.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	67.583		
118 d.2.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowej obustronne	m ²	67.583		
119 d.2.2	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	67.583		
120 d.2.2	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drzwi - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	67.583		
121 d.2.2	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drzwi drugi raz na kolor istniejący	m ²	67.583		
122 d.2.2	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach	msc.	25		
123 d.2.2	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu klami mosiężne	szt.	25		
124 d.2.2	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu zamki	szt.	25		
125 d.2.2	analiza indywidualna	Montaż numeracji drzwi mosiężne	szt	25		
126 d.2.2	analiza indywidualna	Montaż tabliczek znamionowych z nazwami zakładów pracowni i działów	szt	25		
127 d.2.2	analiza indywidualna	Montaż tabliczek mosiężnych na nazwiska pracowników	szt	25		

		I piętro
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3 II piętro						
128 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	190		
129 d.2.3	analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	47.777		
130 d.2.3	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych	m ²	26.646		
131 d.2.3	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom21,22,23,korytarz.wc przy sekretariacie,pom24,pok.27,	szt	10		
132 d.2.3	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom 28 i z korytarza przejście do bud29 do 31 przy sali Lelewela dwuskrzydłowe	szt	4		
133 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami ścian - powierzchnie pionowe	m ²	700		
134 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	700		
135 d.2.3	TZKNBK XII 0102-06	Wymiana progów drzwiowych	szt.	14		
136 d.2.3	TZKNBK XII 0402-62	Naprawa krawędzi elem.stolarki drzwiowej pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.5 m	msc.	13		
137 d.2.3	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie drzwi obustronne	m ²	52.828		
138 d.2.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	52.828		
139 d.2.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagrunтовanie drewna -stolarki drzwiowej obustronne	m ²	52.828		
140 d.2.3	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	52.828		
141 d.2.3	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drzwi - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	52.828		
142 d.2.3	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagrunтовanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drzwi drugi raz na kolor istniejący	m ²	52.828		
143 d.2.3	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.	27		
144 d.2.3	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach	msc.	27		
145 d.2.3	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu klami mosiężne	szt.	27		
146 d.2.3	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu zamki	szt.	27		
147 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż numeracji drzwi mosiężne	szt	27		
148 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż tabliczek znamionowych z nazwami zakładów pracowni i działów	szt	27		
149 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż tabliczek mosiężnych na nazwiska pracowników	szt	27		

		II piętro	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4 III piętro						
150 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	100		
151 d.2.4	analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	41.677		
152 d.2.4	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych	m ²	11.391		
153 d.2.4	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom 33,34,35 wc przyt pokoju,pok 36. z kl.do pok.37	szt	7		
154 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - powierzchnie pionowe	m ²	350		
155 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	350		
156 d.2.4	TZKNBK XII 0102-06	Wymiana progów drzwiowych	szt.	7		
157 d.2.4	TZKNBK XII 0402-62	Naprawa krawędzi elem.stolarki drzwiowej pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.5 m	msc.	18		
158 d.2.4	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie drzwi obustronne	m ²	75.715		
159 d.2.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	75.715		
160 d.2.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowej obustronne	m ²	75.715		
161 d.2.4	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	75.715		
162 d.2.4	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drzwi - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	75.715		
163 d.2.4	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drzwi drugi raz na kolor istniejący	m ²	75.715		
164 d.2.4	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.	25		
165 d.2.4	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach	msc.	25		
166 d.2.4	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu klami mosiężne	szt.	25		
167 d.2.4	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu zamki	szt.	25		
168 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż numeracji drzwi mosiężne	szt	25		
169 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż tabliczek znamionowych z nazwami zakładów pracowni i działów	szt	25		
170 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż tabliczek mosiężnych na nazwiska pracowników	szt	25		

		III piętro	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.5 poddasze -IV piętro						
171 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	100		
172 d.2.5	analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych celem przeprowadzenia renowacji w zakładzie stolarskim	m ²	48.352		
173 d.2.5	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych	m ²	4.2		
174 d.2.5	analiza indywidualna	Obsadzenie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pom łazienek	szt	7		
175 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ścian - powierzchnie pionowe	m ²	150		
176 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	150		
177 d.2.5	TZKNBK XII 0102-06	Wymiana progów drzwiowych	szt.	3		
178 d.2.5	TZKNBK XII 0402-62	Naprawa krawędzi elem.stolarki drzwiowej pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 0.5 m	msc.	30		
179 d.2.5	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie pod nowe malowanie drzwi obustronne	m ²	110.38		
180 d.2.5	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²	110.38		
181 d.2.5	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowej obustronne	m ²	110.38		
182 d.2.5	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m ²	110.38		
183 d.2.5	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drzwi - pierwszy raz na kolor istniejący	m ²	110.38		
184 d.2.5	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drzwi drugi raz na kolor istniejący	m ²	110.38		
185 d.2.5	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.	30		
186 d.2.5	TZKNBK XII 0502-35	Naprawa miejsca po zdemontowanej okuciach	msc.	30		
187 d.2.5	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu klami mosiężne	szt.	30		
188 d.2.5	TZKNBK XII 0503-49	Wymiana okuć okiennych mosiężnych z założeniem na poprzed.miejscu zamki	szt.	30		
189 d.2.5	analiza indywidualna	Montaż numeracji drzwi mosiężne	szt	30		
190 d.2.5	analiza indywidualna	Montaż tabliczek znamionowych z nazwami zakładów pracowni i działów	szt	30		
191 d.2.5	analiza indywidualna	Montaż tabliczek mosiężnych na nazwiska pracowników	szt	30		

		poddasze -IV piętro	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ SZT 121	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: