

## **Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej**

**W BUDYNEKU INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII  
NAUK**

**ADRES: DZIAŁKA NR. EWID. 44 WARSZAWA OBRĘB 0208**

**INWESTOR: INSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII**

Kamienica przy Rynku Starego Miasta 29 wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rej. A-489, kamienica przy Rynku Starego Miasta 31 wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rej. A-490.

W wyżej wymienionym budynku zaplanowano wymianę częściową stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wymiana dotyczy 36 sztuk drzwi , których stan techniczny był zły.

Na skutek wieloletniego używania drzwi narażone były na uszkodzenia mechaniczne oraz rozsychały się uległy w niektórych miejscach pęknięciu.

Zachowując wszelkiego rodzaju filągi , profile czy listwy oraz zachować istniejący podział drzwi.

Drzwi wewnętrzne budynku są drewniane , z litego drewna sosnowego , zabezpieczonego farbą olejną w kolorze ciemnym brązowym lub białym.

Ościeżnice drewniane. Listwy maskujące połączenie ościeżnicy ze ścianą , profilowane drewniane, zabezpieczone farbą olejną.

#### Stolarka okienna

Obecna stolarka to okna drewniane skrzynkowe, bejcowane i lakierowane na kolor brązowy, szklone pojedynczą szybą, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz z lufcikami.

Okna wymieniane w 1996 roku , stan ich nie wskazuje na konieczność ich wymiany, ale przeprowadzenia gruntownej renowacji.

#### Parter m2 16,397 szt. 9

O wymiarach 1,16 x 1,38 szt.5

1,98 x 1,65 szt.1

1,62 x 1,73 szt. 1

1,55 x 1,80 szt. 1

1,60 x 1,71 szt. 1

#### I piętro m2 38,739 szt. 22

O wymiarach 1,11 x 1,625 szt.1

1,11 x 1,61 szt. 2

2,30 x 2,15 szt. 1

1,26 x 1,74 szt. 1

1,26 x 1,73 szt. 3

0,70 x 1,06+0,525x 1,065 szt.2

1,08 x 1,814 szt.3

1,155\*1,905 szt.1

1,155 x 1,904 szt.1

1,155 x 1,907 szt.1

1,205 x 1,907 szt. 1

1,206 x 1,905 szt.1

1.205 x 1,91 szt. 1

1,00 x 1,30 szt. 1

II piętro m2 – 35,089 szt. 19

O wymiarach 1,076 x 1,605 szt.3

1,111 x 1,714 szt. 1

1,264x 1,725 szt. 1

1,26 x 1,74 szt. 1

1,265 x 1,726 szt. 1

1,265 x 1,726 szt.1

1,028 x 1585 szt.1

1,024 x 1,585 szt.1

1,025 x 1,586 szt.1

1,155 x 1,907 szt.1

1,155 x 1,50 szt. 1

1,16 x 1,504szt.1

1.105 x 1,50szt. 1

1,105 x 1,504 szt. 1

2,30 x 2,053 szt. 1

1,27 x 1,725 szt. 1

1,00 x 1,30 szt. 1

III piętro m2 – 31,359 szt. 21

O wymiarach 0,905 x 1,315 szt.1

0,915 x 1,315 szt. 1

0,46 x 0,468 szt. 1

0,96 x 1,16szt. 1

0,96x 1,167 szt. 1

1,27 x1,726 szt.1

1,265 x 1,726 szt.1

1,267\*1,726szt.1

1,262 x 1,725szt.1

1,276 x 1,725 szt.2

0,955 x 1,505 szt. 1

0,902 x 1,506 szt.1

0,907x 1,51 szt. 1

1,105\*1,254 szt. 3

1,105 x 1,205 szt.2

1,098\*1,2016 szt. 1

1,00 x 1,30 szt. 1

#### IV piętro poddasze m2 – 20,298 szt. 19

O wymiarach 0,975 x 1,207 szt. 1

0,96 x 1,215 szt. 2

0,96 x 1205 szt.1

0,96 x 1,20 szt. 2

0,975 x 1205 szt.1

0,96 x 1.215 szt. 1

0,97 x 1,205 szt. 1

0,972 x 1,205 szt. 1

0,973 x 1.202 szt. 1

0,75 x 1,15 szt.3

1,00 x 1,30 szt. 2

1,00 x 1,32 szt. 2

1,00 x 0,81 szt. 1

### **Stolarka drzwiowa szt. 121**

Drzwi w budynku Instytutu jest krzywa , popękana z uszkodzonymi okuciami. Wymagają gruntowej renowacji poprzez wymianę okuć , malowanie wymianę klamek mosiężnych , montaż tabliczek znamionowych, wymianę progów , wyregulowaniu i uszczelnieniu. Część drzwi ze względu na duże zniszczenie kwalifikowana będzie do wymiany wraz z ościeżnicą szt. 36.

#### Parter szt. 14 - m2 23,957

O wymiarach : 0,90 x 1,97 szt 2

0,85 x 2,015 szt. 2

0,85 x 1,965 szt. 1

0,85 x 1,88 szt.1

0,85 x 1,85 szt.1

0,85 x 1,96 szt.2

1,05 x 2,55 szt.1

0,90 x 1,92 szt.1

0,89 x 1,93 szt.1

0,74 x 1,985 szt.1

1,30 x 2,05 szt. 1

#### I piętro szt. 25 – m2 42,809

O wymiarach : 0,90 x 1,97 szt 3

0,85 x 2,01 szt. 2

0,70 x 2,00 szt. 2

0,85 x 1,99 szt.1

1,30 x 1,96 szt.2

0,85 x 2,07 szt.2

0,85 x 1,99 szt.1

0,90 x 1,97 szt.1

0,85 x 2,00 szt.1

0,85 x 1,999 szt.2

0,70 x 2,00 szt. 3

0,80 x 2,03 szt. 2

0,85 x 2,00 szt 3

II piętro - szt. - 27 - m2 47,77

O wymiarach : 0,90 x 1,97 szt.2

0,85 x 2,01 szt.6

0,70 x 2,00 szt. 2

1,30 x 1,96 szt.4

0,85 x 2,00 szt.10

0,70 x 2,00 szt. 2

0,70 x 2,00 szt. 1

III piętro - szt. 25 - m2 41,677

O wymiarach : 0,90 x 1,97 szt 3

0,85 x 2,01 szt 2

0,70 x 2,00 szt. 2

0,85 x 2,00 szt.12

0,80 x 1,99 szt 2

0,70 x 2,00 szt. 2

0,60 x 1,99 szt. 2

IV piętro i poddasze szt-30 -m2 -48,352

O wymiarach : 0,90 x 1,97 szt 3

0,85 x 2,01 szt 2

0,70 x 2,00 szt. 3

0,85 x 2,00 szt.13

0,80 x 1,99 szt 6

0,70 x 0,73szt. 1

0, 60 x 1,99 szt. 2

**Przed przystąpieniem do robót wymiary należy sprawdzić w naturze**